piab Evolving automation

Numer produktu: 3101602

Wakuometr 100 -kPa -30 inHg

- Wskaźnik analogowy, system sprężynowo-dźwigniowy.
- Mierniki wyposażone są w nakrętkę do instalacji na panelu.

Ogólne

Materiał	ABS, PMMA, CUZN
Medium	Vacuum
Waga	90 g

Parametry elektryczna

Dokładność, elektryczna	2,5 % FS

Funkcja sygnału"

Minimalny zakres sygnałów	0 - 100 -kPa

Rysunki wymiarowe