

# Schraubendreher



## Schraubendreher-Sets

Wiha SoftFinish

**Beschreibung:** Wiha-Schraubendreher -SoftFinish- mit ergonomischem (rundem) Mehrkomponentengriff mit Wegrollschutz, handschonende Geometrie für höchste Drehmomente, Kennzeichnung des Griffs mit Profilgröße.

| Typ   | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Standard</b>   |   |
| SDREH SPH SET6i   | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips) mit Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x75 <sup>1)</sup> - 4,5x90 <sup>1)</sup> - 5,5x100 - 7,0x125<br>⊕ Phillips: PH1x80 - PH2x100 |
| SDREH SPZ SET6i   | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PZ-Pozidriv) mit Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x75 <sup>1)</sup> - 4,5x90 <sup>1)</sup> - 5,5x100 - 7,0x125<br>⊕ Pozidriv: PZ1x80 - PZ2x100 |
| SDREH TX SET6i <sup>2)</sup>  | 6-teiliger Schraubendrehersatz (TORX)<br>⊗ TORX: TX10x80 - TX15x80 - TX20x100 - TX25x100 - TX30x115 - TX40x130  |
| <b>VDE-Schraubendreher, Isolierung einzelstückgeprüft gem. DIN EN IEC 60900 für garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt</b> |   |
| SDREHE SPH SET6i  | 6-teiliger VDE-Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips)<br>Ⓛ Schlitz: 2,5x75 - 3,5x100 - 4,5x125 - 5,5x125<br>⊕ Phillips: PH1x80 - PH2x100   |


1) ohne Schlüsselhilfe, 2) Rundklinge, ohne Schlüsselhilfe



## Schraubendreher-Sets

Wera Kraftform Plus 300

**Beschreibung:** Wera-Schraubendreher Kraftform-Plus - noch bessere Arbeitsergebnisse durch ergonomischen Mehrkomponentengriff mit Wegrollschutz, spezialgehärtete Klinge, Sechskantklinge und Schlüsselhilfe, Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße.



| Typ   | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Standard</b>   |   |
| SDREH SPH SET6  | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips) mit Lasertip-Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe, Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x75 <sup>1)</sup> - 4,0x90 <sup>1)</sup> - 5,5x100 - 6,5x125<br>⊕ Phillips: PH1x80 - PH2x100                               |
| SDREH SPZ SET6  | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PZ-Pozidriv) mit Lasertip-Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe, Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x75 <sup>1)</sup> - 4,0x90 <sup>1)</sup> - 5,5x100 - 6,5x125<br>⊕ Pozidriv: PZ1x80 - PZ2x100                               |
| SDREH TX SET6 <sup>2)</sup>   | 6-teiliger Schraubendrehersatz (TORX), Rack zur Aufbewahrung<br>⊗ TORX: TX10x80 - TX15x80 - TX20x100 - TX25x100 - TX30x115 - TX40x130   |
| <b>VDE-Schraubendreher, Isolierung einzelstückgeprüft gem. DIN EN IEC 60900 für garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt</b> |   |
| SDREHE SPH SET7   | 7-teiliger VDE-Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips) mit Lasertip-Klinge, Spannungsprüfer (150-250V), Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 2,5x80 <sup>2)</sup> - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125<br>⊕ Phillips: PH1x80 - PH2x100<br>Spannungsprüfer: 3x70 <sup>3)</sup> |
| SDREHE SPZ SET7   | 7-teiliger VDE-Schraubendrehersatz (Schlitz und PZ-Pozidriv) mit Lasertip-Klinge, Spannungsprüfer (150-250V), Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 2,5x80 <sup>2)</sup> - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125<br>⊕ Pozidriv: PZ1x80 - PZ2x100<br>Spannungsprüfer: 3x70 <sup>3)</sup> |
| SDREHE TX SET6 <sup>2)</sup>  | 6-teiliger VDE-Schraubendrehersatz (TORX)<br>⊗ TORX: TX8x80 - TX9x80 - TX10x80 - TX15x80 - TX20x80 - TX25x100   |

1) ohne Schlüsselhilfe, 2) ohne Lasertip, 3) Rundklinge, ohne Schlüsselhilfe



## Schraubendreher-Sets

Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900

**Beschreibung:** Wera-Schraubmeißel - noch bessere Arbeitsergebnisse durch ergonomischen Mehrkomponentengriff mit Wegrollschutz. Zusätzlich mit durchgehender, extra zäher Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe und im Griff integrierter Schlagkappe. Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.



| Typ                          | Beschreibung  |
|------------------------------|---|
| SDREHM SPH SET6              | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips), Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x80 <sup>1)</sup> - 4,5x90 - 5,5x100 - 7,0x125<br>⊕ Phillips: PH1x80 - PH2x100 |
| SDREHM SPZ SET6              | 6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PZ-Pozidriv), Rack zur Aufbewahrung<br>Ⓛ Schlitz: 3,5x80 <sup>1)</sup> - 4,5x90 - 5,5x100 - 7,0x125<br>⊕ Pozidriv: PZ1x80 - PZ2x100 |
| SDREHM TX SET6 <sup>2)</sup> | 6-teiliger Schraubendrehersatz (TORX), Rack zur Aufbewahrung<br>⊗ TORX: TX15x80 - TX20x90 - TX25x100 - TX27x125 - TX30x150 - TX40x150   |

1) ohne Schlüsselhilfe und Schlagkappe, 2) Rundklinge, ohne Schlüsselhilfe