

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Ocynkowane.


Wskazówka:

Prowadnice szynowe wytłaczane za pomocą walców.

Szyna podpory stałej jest głównym odbiorcą sił promieniowych i osiowych. Szyna łożyska swobodnego służy do przyjmowania sił promieniowych, a w połączeniu z szyną podpory stałej jako łożysko oporowe do przyjmowania występujących momentów. W połączeniu z podporą stałą i łożyskiem swobodnym szyna łożyska swobodnego kompensuje błędy równoległości i tolerancje.

Rysunki

Prowadnica szynowa kulkowa do
podpór stałych



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5