



Numer produktu: 0214581

QCT 0 Hands Free Quick Change Chuck

- Used in automatic robotic tool change application.
- Integrated pneumatic and electrical connections.
- Master plate and Tool plate sold separately.
- Includes electrical connectors.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E18601208
Waga maksymalne	96 g

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Stopień	45 °
---------	------

Wymiar DWG

Średnica	40 mm
Średnica	49 mm
Gwint	M5 (6) in
Gwint	M5 x .8 in
Szerokość	26 mm
Szerokość	49 mm