



Numer produktu: 0214582

QCT1 Hands Free Quick Change Chuck

- Used in automatic robotic tool change application.
- Integrated pneumatic and electrical connections.
- Master plate and Tool plate sold separately.
- Includes electrical connectors.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E18601207
Waga maksymalne	79 g

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Stopień	45 °
---------	------

Wymiar DWG

Średnica	40 mm
Średnica	50 mm
Gwint	M5 (6) in
Gwint	M5 x .8 in
Szerokość	21 mm
Szerokość	39 mm
