



Numer produktu: 0214584

QCT 3 Hands Free Quick Change Chuck

- Used in automatic robotic tool change application.
- Integrated pneumatic and electrical connections.
- Master plate and Tool plate sold separately.
- Includes electrical connectors.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E18601205
Waga maksymalne	595 g

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Stopień	30 °
---------	------

Wymiar DWG

Średnica	80 mm
Średnica	115 mm
Gwint	1/8NPT (8) in
Gwint	M8 x 1.25 in
Szerokość	27 mm
Szerokość	57 mm