



Numer produktu: 0231210

VGS4005, SX42 Ø 1/4"

- Lekki eżektor do chwytaków podciśnieniowych w plastikowej oprawie
- VGS4005 z wkładem SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, COAX® przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach, łączących duże zapylenie i wysoki poziom wilgotności.
- Optymalny do zastosowań niewymagających głębokiego podciśnienia, takich jak transport toreb/worków itp.
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi
- Model VGS4005 współpracuje ze wszystkimi przyssawkami z męskim złączem G3/8" marki Piab.

Ogólne

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Materiał | PU, PA, POM, SS, AL, CUZN, NBR, PPM |
| Poziom hałasu | 74 - 85 dBA |
| Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
| Waga | 71 g |

Wydajność

| | |
|---------------------------|---------|
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
|---------------------------|---------|

Parametry mechaniczne

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. obciążenie w pionie | 70 N |
|---------------------------|------|

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie -kPa |
|----------------------------|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|----|----|----|---------------------------------|
| | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 0,43 | 2,21 | 3,46 | 3,02 | 2,41 | 1,7 | 1,02 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 0,5 | 2,5 | 3,46 | 3,02 | 2,43 | 1,73 | 1,13 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 0,6 | 2,92 | 3,4 | 2,99 | 2,5 | 1,97 | 1,4 | 0,82 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 64 |

| Ciśnienie zasilania MPa | Zużycie powietrza NI/s | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | | | | | | | | | | Maksymalne podciśnienie -kPa |
|----------------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | | |
| 0,43 | 2,21 | 0,031 | 0,068 | 0,116 | 0,19 | 0,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 0,5 | 2,5 | 0,031 | 0,068 | 0,116 | 0,186 | 0,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 0,6 | 2,92 | 0,031 | 0,068 | 0,112 | 0,172 | 0,262 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 64 | |

Rysunki wymiarowe 

Ta czynność wymaga zalogowania się

Proszę [Login](#) lub [Zarejestruj](#), aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.