


Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego.


Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:

Podpory dystansowe forma P stosowane są wyłącznie w połączeniu z łapami mocującymi do mocowania detali o dużej wysokości.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R
04160-12075	75	70	40	13	30	M12	24	15	4	5	20	20	35	30
04160-12100	100	70	40	13	30	M12	24	15	3	5	20	20	35	30
04160-16075	75	90	50	17	40	M16	30	20	4	5	20	20	45	40
04160-16100	100	90	50	17	40	M16	30	20	3	5	20	20	45	40