



Numer produktu: 0214332

GPM 1 SA Semi-Automatic Quick Change Mounting Plate

- Automatically couples air and vacuum lines
- Prevents mixing up of air and vacuum lines during tool changes
- Must be used with a SWM SA Quick Change Chuck

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny E10006080

Wymiar DWG

Długość	100 mm
Długość	70 mm
Długość	7 mm
Gwint	M5 in
Szerokość	19 mm

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Uchwyt SWM SWM 1 SA
