



Numer produktu: 0214583

QCT 2 Hands Free Quick Change Chuck

- Used in automatic robotic tool change application.
- Integrated pneumatic and electrical connections.
- Master plate and Tool plate sold separately.
- Includes electrical connectors.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E18601206
Waga maksymalne	312 g

EOAT (Końcówka ramienia robota)

Stopień	45 °
---------	------

Wymiar DWG

Średnica	63 mm
Średnica	90 mm
Gwint	M5 (12) in
Gwint	M6 x 1 in
Szerokość	24 mm
Szerokość	45 mm
